

Erledigt

## Shuttle XPC cube Barebone SH170R6 Grafik Problem !!

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 28. November 2018, 10:32

[Zitat von ebs](#)

Nicht vergessen die HS0x Ports, wenn als 3.0 angezeigt, sollten auf USB2.0 geändert werden.

Nope, siehe "NOTE". Der FB-Patcher kann doch auch hier helfen, indem zunächst die inaktiven HS-Ports entfernt werden. Dann kann die Kext nach einem Neustart weiter angepasst werden, es sollten dann ja USB-3-Ports nachrücken.