

Erledigt

Mojave Feintuning - EFI-Check

Beitrag von „Apfelkompott“ vom 13. Dezember 2018, 11:34

Der Kext ist genau auf die USB Schnittstellen des Boards ausgelegt, da Apple seit dem vorhergehenden Sicherheitspatch für High Sierra die USB Schnittstellen auf ich glaube 15 limitiert. Also USB 3.0 und USB 2.0 zusammengezählt. Sowohl intern auf dem Board als auch hinten am I/O und falls vorhanden vorne am Gehäuse wie bei mir.

Welchen Cardreader hast du denn? Mein Kingston wird erkannt und rennt.