

Erledigt

Probleme beim T480

Beitrag von „kelkit“ vom 29. Dezember 2018, 22:07

Also ich konnte dank [anonymous writer](#) das Problem mit dem Bluetooth lösen, in dem wir den USB ConnectorTyp auf 0x0 (Zero) gesetzt haben in der SSDT-UIAC. Nun habe ich keine Abstürze mehr mit dem Bluetooth und läuft super stabil.

Kabelbelegung für die DW1830 habe ich wie folgt gemacht (ob es so richtig ist weiß ich jedoch nicht, aber es funktioniert):

Schwarzes Dreieck: weiß

Weißes Dreieck: schwarz

Graues Dreieck: blau