

Erledigt

Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „DSM2“ vom 4. Januar 2019, 14:25

[Zitat von Harper Lewis](#)

Eine kurze Ergänzung: Bei einem USB3(+)-Port kann es durchaus sein, dass die Nummerierung bei HSXX und SSXX nicht identisch ist. In der Regel ist das zwar der Fall, aber Kombinationen wie SS01/HS06 o.ä. sind ebenfalls möglich.

Ist mir bekannt, wollte hier aber nicht unnötig verwirren.

[iPhoneTruth](#) :

Die beiden Kexte brauchst du weiterhin, Card Reader würde ich auf Internal lassen.

Ich definiere Card Reader immer als Internal und hatte bis jetzt auch keinerlei Probleme damit.