

Erledigt

RX580

Lüftersteuerung

funktioniert

(teilweise) nicht

Beitrag von „FARV“ vom 12. Januar 2019, 21:01

[CMMChris](#) : Zunächst einmal vielen Dank für die nun ausführliche Info.

Allerdings scheint bei mir immer noch einige schief zu laufen.

Das "gfxutil" gibt folgendes aus:

```
tim -- -bash -- 80x24
iHack-2018:~ tim$ /Applications/Hackintosh/GFXUtil_1.77b.RELEASE/gfxutil -f GFX0
error: unsupported registry entry class type 'IORegistryEntry'.
iHack-2018:~ tim$
```

Obwohl im "IO Registry Explorer" folgendes zu sehen ist.



