

Erledigt

Boot in den Installer ergibt KP

Beitrag von „derHackfan“ vom 13. Januar 2019, 00:30

Still waiting for root device deutet darauf hin dass der USB Port die Spannung bzw. den Kontakt verloren hat.