

Umsetzung prüfen

Installationsversuch auf ein H81-X1 Mini ITX Board

Beitrag von „floris“ vom 27. Februar 2019, 19:53

Ich habe mal die EFIs am Asus H81T mit Celeron 1840 getestet.

Kann jetzt nicht sagen wo genau es hängt.

XCPM registered

load_init_program

VM swap subsystem is on

AppleUSHostResources@

AppleUSHostResources@

.....

Dann lassen sich aus Fotos/videos keine Infos rausziehen, da der Monitor "nachleuchtet"/zeichen überblendet werden. Es kommen diverse Zeilen mit Hex wert dann
uuid =

Dann kommen register und kernel panic

Hat zufällig jemand eine Idee?

Grüsse Florian