

Umsetzung prüfen

Installationsversuch auf ein H81-X1 Mini ITX Board

Beitrag von „LovelsHackintosh“ vom 4. März 2019, 21:17

Schalte mal im bios den CSM Boot mal auf disable und Versuch es mal bitte