

Erledigt

NVMe keine Boot-Option

Beitrag von „orkus“ vom 18. März 2019, 19:32

Ich weiß zwar nicht, was "ESP" abseits von Fahrzeug-Elektronik heißt, aber ich habe es in den Optionen des Clover Installer gefunden. Es hat eine zweite Ordner-Hierarchie erzeugt. Das gab einen ersten Hinweis: Ich hatte den EFI Ordner innerhalb des EFI-Volumes vergessen... 🙄



Danke für die schnelle Antwort! Endlich geht's!