

# Hilfe: Thinkpad E460 Sierra AKKU Probleme

**Beitrag von „Masterkey85“ vom 19. März 2019, 22:17**

So die Karte ist von [Harper Lewis](#) wieder bei mir angekommen.

Eingebaut und Siehe da, nix wird angezeigt.

Habe mich jetzt noch einmal ganz ruhig hin gesetzt und folgendes heraus gefunden.

Wenn ich im IO Jones Programm auf folgende Einstellung eingestellt habe IOPower (oben links eingestellt) kommt folgende Info bei HS06 (siehe Bild)

Wenn ich die Einstellung auf IO Service habe dann kommt keine Info bei HS06.

Sind wir ein Schritt weiter?