

**Erledigt**

## **Powercolor RX580 Lüfterproblem [mit Kexttausch] gelöst**

**Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 20. März 2019, 19:23**

256kb. Nein, diese Meldung gab es nicht.

Im Forum "extreme.pcgameshardware.de/overclocking-grafikkarten" gab es noch diesen Hinweis, vielleicht liegt es daran:

Vor dem Flashen muss das BIOS mit dem [Polaris Bios Editor](#) geöffnet und "Update CRC" ausgeführt werden.