Erledigt

Thinkpad T430s

Beitrag von „rudi19“ vom 9. April 2019, 23:16

[griven](#)

Es war nicht die BIOS Version: Vorhanden 2.66, latest 2.73 2018-12-06

@[chmeseb](#)

Das Problem war Clover, Version 4674.

Nach einem Update auf Version 4895 konnte ich das Combo Update 10.14.4 installieren.

Allerdings hatte ich mit der Clover Installation ein Problem.

Mit dem offiziellen .pkg File konnte ich zwar updaten, aber auf der EFI

Partition kamen die geänderten Files nicht an. Warum?

Erst als ich von [GitHub](#) den File CLOVERX64.efi Version 4895 direkt in den EFI/CLOVER Ordner kopiert hatte ging es.

Merkwürdig ist nur, dass beim booten in der Auswahlmaske bei der Info noch eine alte Version 4674 angezeigt wird.

Das sollte ich noch aufklären.