

Erledigt

RX 580 SP 2048 (RX 570) wird nicht erkannt

Beitrag von „Si Vis Pacem“ vom 11. Mai 2019, 03:05

Kann jetzt falsch liegen, aber imho brauchen lilu und whatevergreen boot-args damit sie auch aktiviert werden.

Kann sich aber auch geändert haben.