

Erledigt

Nicht genug Strom über die USB Ports

Beitrag von „lifesupporter“ vom 18. Juni 2019, 19:12

Meine USB-Ports ärgern mich. Ich habe hinten, oben rechts einen 3.0 USB PORT der meine Kamera (Panasonic G9) den Anschluss ermöglicht. Alle anderen Ports kommen mit der Meldung "Nicht genug Strom für das USB Gerät".

Warum tut es der eine, aber alle anderen 5 nicht? Das ist deswegen schlecht, weil mein USB-Anschlusskabel

der Kamera nur 50 cm lang ist und ich jedes Mal umständlich unter den Tisch muss, um die Kamera anzuschließen.

Jemand hier der schon ähnliches kennt? Was kann die Ursache dafür sein?

Danke fürs gucken.

Frank