

**Erledigt**

## **AIO leckt (defekt) nach 9 Monaten**

**Beitrag von „derHackfan“ vom 9. Juli 2019, 22:28**

Ich bin mir ziemlich sicher dass die Backplatte bei so einem schweren Kühler ausreichend dimensioniert ist, klassische Technische Mechanik das heisst die oberen beiden Schrauben stehen unter Zug und die unteren beiden Schrauben stehen unter Druck, hier kommt Kraftschluss zum Einsatz und nicht Formschluss.

Wenn das Mainboard nachgibt und sich verbiegt dann weil es einfach zu dünn ist, die Schraubenverbindung hat die Aufgabe Kräfte über den Gewindebolzen auf die Backplatte zu verteilen, dass machen sie auch wenn man sie jeweils diagonal wie beim Radwechsel Step by Step anzieht. 😊