

Erledigt

OSX 10.8.2 Installation scheitert

Beitrag von „DoeJohn“ vom 24. Februar 2013, 00:43

Das stimmt, die blauen sind die USB 3.0-Ports! Versuche es dann doch mal mit dem MyHack-Stick! Damit haben hier auch einige gute Erfahrungen mit gemacht!

Ich habe mir übrigens vor ein paar Tagen ein ähnliches Board von Gigabyte mit dem Chipsatz gekauft. Nach den Erfahrungen der meisten User hatten die meisten Probleme nach dem Update auf das UEFI-Bios. Deshalb habe ich auf meinem Board kein UEFI-Bios. Ich habe eine DSDT für das Board genommen und da lief schon fast alles OOB! Habe auch gelesen, das das zurückflashen nicht so einfach ist. Ich bleibe auf alle Fälle bei dem normalen Bios.