

# OpenCore MP5,1

**Beitrag von „CMMChris“ vom 12. September 2019, 18:19**

Der Bootscreen hat nichts mit dem Bootloader zu tun sondern mit der GOP Fähigkeit der Firmware welche bei den alten cMP nicht vorhanden ist.