

Erledigt

Nvidia raus - Vega 64 rein: was in clover / Kexten ändern?

Beitrag von „al6042“ vom 20. September 2019, 17:45

Ich bin kein Fachmann für X299er Systeme, aber ich könnte mir vorstellen, dass es an deiner SSDT-1.aml liegt.

Darin ist das USB3.0-Device als XHCI deklariert.

ggf. testest du mal die SSDT ohne das Device und schaust, ob das schon mal hilft.

Danach kannst du den Block wieder einfügen und sukzessive schauen, an welchem der Einträge es tatsächlich hängt.

Zudem verwirrt mich der PrimeX299DeluxeUSB.kext...

Der ist ausgelegt auf einen iMac17,1... da du dieses SMBIOS nicht fährst, sondern einen iMacPro,1 definiert hast, kann es sein, dass die Einträge des Kexts das Problem darstellen.