


HowTo: Thunderbolt HotPlug/HotSwap Finetuning für euren Hackintosh

Beitrag von „maxman“ vom 24. September 2019, 12:03

Okay habe das Interface jetzt endlich zum laufen bekommen. Aktuell wieder das normale asrock bios.

Thunderbolt Adapter ganz raus gezogen...reboot.. dann im clover boot screen wieder dran. tada interface wird erkannt:



bedeutet jetzt wieder bios modden und die richtigen einstellungen finden? und dann eine passende ssdt erstellen?

hot plug ist mir gar nicht 100% so wichtig...nur das aus und einstecken nervt.... kann man da nicht mit den wait times für thunderbolt was regeln?

Gruß & Danke