

Erledigt

Asus B360M-A USB 3 Problem

Beitrag von „faxxe71“ vom 10. Oktober 2019, 16:03

Update & Erfolgsmeldung:

Mein Problem dürften die falschen Port Limit Patches gewesen sein. Ich fand auch keine die dezitiert für 10.14.6 gemacht wurden.

Mit diesen konnte ich den Vorgang mit dem Hackintoshtool nochmals durchführen und nun wurden auch die SSxx Ports für USB 3 angezeigt.

Mit dem erstellten usbport Kext werden nun auch an der Front die USB Ports erkannt und auf eine SSD im USB Gehäuse rauschen +200MB/sec durch

Die Port Limit Patches habe ich nun wieder deaktiviert sowie usbinjectall raus genommen.



Danke Danke nochmals.... ich war knapp vorm aufgeben.

-faxxe