

Erledigt


Bios-Einstellungen (ASUS Prime Z390-A) für Thunderbolt

Beitrag von „sunraid“ vom 27. Oktober 2019, 17:18

Nach einigen Tests in der letzten Zeit kann ich jetzt sagen, Thunderbolt mit der Titan Ridge und dem Terramaster D2 lötpt einwandfrei. Hotplug ohne Probleme!

In Beitrag [#21](#) soll ich Windows 10 Thunderbolt Support einschalten! Was würde dieser Punkt denn bewirken? Zurzeit hängt der Rechner sich im Bios auf beim Versuch den Support einzuschalten. Es hilft nur noch der PowerTaster...

Seit dem ich die Titan Ridge Karte im Rechner verbaut habe, endet mindestens jeder erste Bootvorgang mit dieser Meldung:



Es sind folgende PCI Karten verbaut: WLAN Combo Adapter, Grafikkarte, Sonnet LAN Karte, Titan Ridge => zuviel für das Board?

Den AptioMemoryFix-64.efi habe ich schon gegen den OsxAptioFix3Drv.efi ausgetauscht => keine Änderung

Gibt es zu dieser Problematik weitere Lösungsansätze?