Erledigt

Asrock X299 Taichi Erfahrungen

Beitrag von „DSM2“ vom 4. November 2019, 12:03

Kann zwei Gründe für geben : einmal Embedded Controller (EC)

Im System selbst läuft der Port Limit Patch problemlos.

Ich bin die ganze Woche beruflich unterwegs, kann dir also mit keiner aml für deinen Embedded Controller dienen. Sorry!

Vielleicht hat jemand von den anderen Zeit und Lust dir unter die Arme zu greifen.

Das ganze kann aber auch einen anderen Grund haben.

Zunächst einmal nur USBInjectAll nutzen in Verbindung mit Port Limit Patch. Den restlichen Schrott, den du da reingeworfen hast raus aus der EFI.

Check mal zusätzlich mit folgenden bootflags : `npci=0x3000`

Wenn keine Änderung auch mal mit `npci=0x2000` probieren.