

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „colamixer“ vom 5. November 2019, 18:38

Das mit dem nicht funktionierenden USB 2.0 bei USB-C Ports stört mich nicht weiter.

Ab und zu wird nach dem Ruhezustand meine externe per USB-C angebundene SSD nicht erkannt. Dann kommt diese Warnmeldung "... wurde nicht korrekt ausgeworfen" oder so ähnlich! 😊

Ist aber auch nicht weiter schlimm!