

Erledigt

Erfolgreiche Installation - Wie geht's jetzt weiter?

Beitrag von „RectorPAiN“ vom 27. November 2019, 19:07

Habe mich jetzt mal am Übertakten versucht, leider erfolglos.

Änderungen des BCLK Takt zeigen Wirkung, allerdings bleibt der Multiplikator fest bei x34, obwohl im BIOS auf x42 gesetzt.

Unter Windows funktioniert das OC auch wie gewohnt, allerdings scheint diese Änderung unter Mac unterdrückt zu werden.

EIST hab ich bereits deaktiviert, hat aber auch nichts gebracht.

Hat jemand einen Tipp?