

Powermanagement funktioniert nach Sleep nicht mehr

Beitrag von „Arkturus“ vom 8. Dezember 2019, 09:30

Dann war es ein dummer Zufall, als ich auf meinem T430 die EmuvariableUEFI.efi eingesetzt und die Änderung der [SIP](#) von 0x67 auf 0x7F vorgenommen hatte. Ich war deshalb der Meinung, das hier ein Zusammenhang besteht. Danke für Die Aufklärung DSM2