

# USB Fehlermeldung: USB-Zubehör benötigt Strom

Beitrag von „floris“ vom 22. Dezember 2019, 22:17

Ich kapere mal ein bisschen den Thread

Wie bekomme ich zwei verschwundene USB 3.0 Port zurück? Habe die passenden USB Port Limit pachtet.USBInjectAll ..., Mit Hackintool die Kext neu unter Catalina 10.15.3 beta 1 erzeugt.

Alle USB 2.0 Ports sind vorhanden und zwei USB 3.0 Ports vom Front-Panel. Zwei vom Mainboard sind verschwunden.

4xUSB2+2xUSB3 Front + 1 intern + 6xUSB2

Abgesehen von diesem Problem ist das die erste Version von macOS auf meinem Hackintosh, das keine USB (3.0) Probleme unter IO-Last macht. Ob das was mit dem neuen MacPro zu tun hat 🤔

Grüsse Florian