

# **Upgrade auf Catalina -> nur noch USB 2.0 Ports funktionieren.**

**Beitrag von „DSM2“ vom 25. Dezember 2019, 13:18**

Entsprechende Port Limit Patches hinterlegen, USBInjectAll nutzen und korrekt konfigurieren und dann wird das auch.