

Verbindungsproblem

Beitrag von "Adamantium" vom 27. Dezember 2019, 12:17

Mit der BrcmFirmwareData.kex, BrcmPatchRAM3.kext und dem BrcmBluetoothInjector.kext vom 30.10.2019 bekommt ich Bluetooth nicht zum laufen.

Mit den alten Datein BrcmPatchRAM2.kext geht es. Damals hatte ich die Kexte aus folgendem Beitrag genommen:

WiFi / Bluetooth Broadcom DW1820A - Standby Frage

Gibt es den BrcmPatchRAM3.kext auch speziell angepasst für die DW1820a wie aus dem oben verlinkten Beitrag?