

In Arbeit

Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI

Beitrag von „CMMChris“ vom 14. Januar 2020, 14:55

[g-force](#) Ich denke er hatte einfach verschiedenes falsch gemacht. Kann ich zwar nicht ganz nachvollziehen wo der Fehler gelegen haben kann, die richtige Version wurde im Clover Menü ja angezeigt, Fakt ist aber, dass sich seit meiner Video Anleitung nichts verändert hat. Woher ich das weiß? Ich habe gestern noch einem anderen mit einem Beelink L55 per E-Mail geholfen. Auch er hatte das neuere 2.x BIOS drauf. Clover 5092 rein und alles hat wie im Video von mir beschrieben funktioniert. [BIOS Einstellungen](#) sind wie schon mehrfach gesagt nicht nötig - bis auf das was im Video beschrieben wird.