

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „apfelnico“ vom 26. Januar 2020, 19:29

Wie man sieht, wird EC eingebunden, spielt aber keine Rolle, da das vorhandene EC0 (an LPCB) früher eingebunden und somit schon mit einem Treiber versorgt wurde. Sollte also EC0 inkompatibel sein, so ist es sinnvoll für das Funktionieren von EC, EC0 via _STA Methode zu deaktivieren.