## Loop bei USB Boot im Bereich disk || WS X299 Sage + i9 9940x

Beitrag von "andypfaller" vom 9. Februar 2020, 20:56

Hey hey,
genau wir haben eben den Wert der TSCAdjustReset.kext auf 27 geändert, da der 9940x ja 28 Kerne (14 real/14 threads) hat.
Vielleicht gilt es auch noch zu erwähnen das wir Catalina testen, nicht Mojave.
Was wir zusätzlich machen mussten war den USB 3.1 Anschluss zum booten nutzen, da auf den vier USB 3.0 der Boot nie sauber funktioniert hat.
Naja und dann bin ich mir natürlich nicht sicher wie weit es was mit den Abweichungen am System zu tun hat, da wir ja nur das selbe Board nutzen CPU, RAM, SSD sind ja abweichend?!?!
DSM2 Danke im Voraus für dein Engagement!
PS: Thunderbolt wird nicht genutzt und ist im Bios auf "disabled" gesetzt