

10 Watt System

Beitrag von „jonizodi“ vom 13. Februar 2020, 21:03

ich musste etwas im Bios rumfummeln um da vorbeizukommen... Versuch mal: TPM Support aus, VT-D aus, GFC-Lock (oder so ähnlich) aus, CSM auf enabled und in dieser Kategorie so ziemlich alles auf "Legacy". Hast du Clover im Legacy-Modus installiert?