

Erledigt

Experiment: OpenCore (OCsupportPKG) Firmware (Implementierung im UEFI)

Beitrag von „Raptortosh“ vom 19. Februar 2020, 13:22

[mhaeuser](#)

Was sollte ich sonst integrieren?

[derHackfan](#)

Ja die Kexts liegen in der ESP. Als ich versuchte MacOS zu starten hat OC eine Fehlermeldung ausgegeben, dass ein Treiber schon gestartet sei.