

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 28. Februar 2020, 16:06

[Cupra](#) Das mit den Grafikarten-Lüftern ist durch die entsprechenden Treiber von macOS bedingt. Daher kann sich das schon anders verhalten als unter Windows. Es ist ja auch durchaus OK, dass die Lüfter mal angehen.

Mit "die zusätzliche SSD" meinst du eine SATA-SSD? Dann kann es sein, dass du sie an einen anderen SATA-Anschluss anschließen musst. Die NVMe-Steckplätze teilen sich Bandbreite mit manchen SATA-Anschlüssen (siehe Designare-Handbuch). Du kannst die SATA-Anschlüsse Nr. 1, 2 und 3 benutzen, wenn du beide NVMe-Steckplätze belegt hast.

Installation Notices for the M.2 and SATA Connectors:

Due to the limited number of lanes provided by the Chipset, the availability of the SATA connectors may be affected by the type of device installed in the M.2 sockets. The M2M connector shares bandwidth with the SATA3 4, 5 connectors. The M2P connector shares bandwidth with the SATA3 0, 1 connectors. Refer to the following tables for details.

• M2M:

| Connector | SATA3 0 | SATA3 1 | SATA3 2 | SATA3 3 | SATA3 4 | SATA3 5 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Type of M.2 SSD | | | | | | |
| M.2 SATA SSD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| M.2 PCIe SSD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| No M.2 SSD installed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ Available, ✗ Not available

• M2P:

| Connector | SATA3 0 | SATA3 1 | SATA3 2 | SATA3 3 | SATA3 4 | SATA3 5 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Type of M.2 SSD | | | | | | |
| M.2 SATA SSD | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| M.2 PCIe SSD | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No M.2 SSD installed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ Available, ✗ Not available

Wenn dein Rechner super läuft, musst du die Updates nicht einspielen. Vor dem nächsten macOS-Update (also wenn die finale Version von 10.15.4 verfügbar ist), würde ich das dann aber schon in Betracht ziehen.