

# **Intel WLAN / BT Kext (Treiber): Neuer Anlauf**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 2. März 2020, 10:43**

Kext nicht mit Clover injecten oder nach /L/E schieben. Führt zur Kernel Panic beim Boot. Nur im laufenden Betrieb laden.