

Erledigt

Neuer Hackintosh scheitert bereits bei der Installation

Beitrag von „ITRaidDE“ vom 13. März 2020, 07:42

muster48 Vielen Dank für deine Mühe, hilft aber leider nicht 🤔

DSM2 Okay, dann haben sich die Befürchtungen bestätigt, Mist!

Auch an dich natürlich erstmal vielen Dank für die Hilfe. Und gute Besserung!

Falls man es überhaupt grob abschätzen kann, geht es da eher um ein paar Wochen, oder ggf. um viele Monate?

Gegen das Sage habe ich mich ehrlich gesagt auf Grund der Optik und der wenigen Anschlüsse entschieden.

Zum Rampage VI Extreme Omega gab es bei Reddit 2-3 Berichte von funktionsfähigen Hackintoshs, daher dachte ich, mit dem Encore sollte man es auch hinkriegen können.

Generell auch sehr schwierig herauszufinden, welche Boards von der Problematik betroffen sind, und welche nicht. Funktioniert z.B. das ursprüngliche Rampage VI Extreme?

Geht es mit dem Omega wirklich? Dachte das wäre auch schon ein Refresh-Board.

Naja, was solls. Ich habe noch ein X299-E Strix liegen, vielleicht teste ich es damit mal. Ansonsten überlege ich mir vielleicht doch das Sage zu nehmen.

Schönen Abend euch allen!

+++ Update:

Ich habe nun das X299-XE Strix Gaming verbaut. Laut ASUS Website stellt es 44 Lanes zur Verfügung, von 48 ist nirgends die Rede - weder bei den Spezifikationen, noch beim BIOS-

Update, das die Unterstützung für die 10000er CPUs integriert.

Auf diesem Board sollte der 10980 XE doch also mit 44 Lanes laufen, oder sehe ich das falsch?

Dennoch erhalte ich EXAKT die identischen Fehler, wie auch zuvor mit dem Encore Board 😞