

**Erledigt**

## **Installation Catalina 10.15.3 / Vega VII**

**Beitrag von „Romsky“ vom 27. März 2020, 22:19**

Schade, hatte gehofft Apple hat bei den Treibern etwas nachgeholfen bzw. optimiert. Ja, ein anderer Slot als Slot 2 wäre toll, aus thermischen Gründen. Das TB geht weiss ich ja auch deinem Thread ich dachte nur das mit dem Brücken der Pins und der passenden SSDT auch TB in einen anderer Slot geht.