

# Netzteil tauschen oder was?

**Beitrag von „Arkturus“ vom 31. März 2020, 12:39**

[ralf.](#) und [macdream](#) da hängt sonst nichts weiter an der Steckerleiste. Merkwürdig ist zwar, dass die Fehlerrate bei ca. 10 v.H. liegt und nicht ständig reproduzierbar ist. Neues Kabel ist nicht ohne weiteres machbar.

Ich sehe aber gerade, dass der LS Typ B nicht für Leistungsspitzen ausgelegt ist. Da muss ich doch erstmal mit meinem Elektriker reden.

Ich melde mich später mit Ergebnissen. Kann paar Tage dauern.