

OC Bildschirm Rauschen bei Boot

Beitrag von „Identisk“ vom 7. April 2020, 11:16

Update zum Rauschen

Ich hatte beim erstmaligen Einrichten des PC im BIOS den Punkt "Load Optimized Defaults" vergessen. Also habe ich die [BIOS Einstellungen](#) nochmal zurückgesetzt und entsprechend [JimSalabim](#) Vorschlag ([Erster Hackintosh / Neulingsfragen](#)) alle Einstellungen nochmal neu gemacht. Seitdem funktionierte es dann. CSM-Support ist nicht notwendig gewesen.

Update zum WLAN

Das Thema mit dem WLAN habe ich in sofern gelöst, als dass ich 2.4 GHz und 5 GHz im Router auf verschiedene Netzwerknamen aufgeteilt habe. So lässt sich dann das automatische Springen vermeiden und zeitweise Störungen der Bluetooth-Verbindung sind dann im 5 GHz Netzwerk auch ausgeschlossen.