

Gigabyte GA-G31M-ES2l: alle onboard-USB-Ports ausgefallen - nur noch Header-USB-Ports funktionieren.

Beitrag von „al6042“ vom 9. April 2020, 20:26

Nope...

Laut Specs-Seite von GA geht alles über den Südpol, äh South-Bridge.



Hat vielleicht das USB-Kabel "Header zu Frontbuchsen" einen Filmriss?

Wie sieht es mit den USB-Ports an der ATX-Blende aus?