

Gigabyte GA-G31M-ES2l: alle onboard-USB-Ports ausgefallen - nur noch Header-USB-Ports funktionieren.

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 9. April 2020, 20:30

[Zitat von al6042](#)

geht alles über

Dachte mir fast, dass die ollen Bretter noch keine getrennten Chips für onboard-Ports und Header haben.

[Zitat von al6042](#)

USB-Ports an der ATX-Blende

Da sind die, die nicht wollen (onboard) - die an den beiden Headern abgegriffen für die USB-Frontports o. Ä. sind die, die arbeiten.