

Erledigt

USB 3.0 Komplettausfall - USBInjectAll.kext 0.7.5 Bugbehaftet

Beitrag von „MK50+“ vom 10. April 2020, 19:39

Hallo,

seit gestern sind alle USB 3.1 Gen 1 Ports an meinem Häcki ausgefallen. 🤔

Die USB Treiber USBInjectAll.kext und Legacy_USB3.kext werden nicht geladen.

Die USB 2 Ports funktionieren.

Die einzigen Veränderungen die ich vorgenommen habe, war das Update von Clover auf 5109.

Ein Hardwareproblem kann ich ausschließen, da unter Linux die Anschlüsse funktionieren. Hab ich grade per Linux Live System getestet.

Ein Austausch der USBInjectAll.kext (0.7.5) gegen eine ältere Version, bei mir 0.7.0 hat das Problem behoben.

MfG