

Bestehendes 1151 Setup updaten

Beitrag von „al6042“ vom 17. April 2020, 22:11

Das kann an den Excludes der USB-Ports in der config.plist liegen.

Ist das ein USB-Dongle?

Dann hänge in mal an einen anderen USB-Port.