

Beitrag von "Aluveitie" vom 18. April 2020, 13:59

<u>alexnec2892</u> Danke für den Hinweis. Kurz nachgelesen aber das dürfte wohl "Deep Sleep" in meinem BIOS sein. Ich muss das deaktivieren um Probleme beim Laden der Intel Bluetooth Firmware beim Boot zu umgehen.