

In Arbeit

10.15.4 + Clover 5109 auf MSI X99A 5820K I Trotz Umfassenden EFI ist Installation von OSX Nicht Möglich I Probleme mit boot.efi

Beitrag von „Jumanji“ vom 21. April 2020, 00:03

Fotos vom Bildschirm sind nun mal nicht das Einfachste, mit den Ganzen Spiegelungen, am Tag nahezu unmöglich:

Ohhjee, die Forensoftware hat da scheinbar ihre Probleme und man kann es nur verschwommen sehen, daher extern eingebunden, da die Software an die Grenzen stösst und alles extrem verschwommen, praktisch unlesbar ist.

(Nach Art von [griven](#) wie #63 erwähnt ohne jegliche Änderung, mit msdos und fat 32)

Weitere Fotos ::: Foto 1

Spoiler anzeigen

Foto 2

Spoiler anzeigen

Foto 3

Spoiler anzeigen

Extern Test (externe Verlinkung ist glaub ich verboten?)

Spoiler anzeigen