

Erledigt **Ganz von vorne**

Beitrag von „CMMChris“ vom 1. Mai 2020, 20:16

[Zitat von dEfaULt2k](#)

Aber das ist normal das der Start trotz m.2 SSD fast eine Minute dauert? 🤔

Was direkt auffällt was nicht funktioniert ist das Herunterfahren bzw. Neustarten.

Hier dürfte ein Problem mit dem NVRAM vorliegen.

Ersetze mal unter `/EFI/CLOVER/drivers/UEFI` die `OcQuirks.plist` mit jener im Anhang (`DevirtualiseMMIO` auf `True` gesetzt).

Und schiebe die `SSDT-PM.aml` nach `/EFI/CLOVER/ACPI/patched`

Nach einem Neustart müsste der NVRAM dann laufen sofern der Trick beim B360N auch greift.