

# Hilfe bei SSDT Erstellung // ggfs. Lösung für X570 Reboot Problem

**Beitrag von „barrrrt“ vom 1. Juni 2020, 01:36**

Den DSDT Dump hab ich angehängt. Ich könnte später nochmal testen um eine Umbenennung der Controller überhaupt nötig ist (und ja, Umbenennung meine ich: XHCI,XHC,XHC2).