


Hilfe bei SSDT Erstellung // ggfs. Lösung für X570 Reboot Problem

Beitrag von „Aluveitie“ vom 1. Juni 2020, 12:28

Ich glaube das Umbenennen ist nötig für die injection der USB ports in der USBPorts.kext.

Dort werden die USB Controller dem Namen nach aufgeführt:



Mit dem gleichen Namen wird das wohl nicht funktionieren.

Interessant, habe den XHC2 USB Controller wieder aktiviert und war gerade dabei die DSDT zu patchen mit ein paar Sachen die ich deiner gefunden habe. Vor dem Neustart nochmal ein Sleep Cycle gemacht um zu verifizieren dass das Wakeup Problem noch da ist. Siehe da, hat doch funktioniert!

Ich vermute nun das der Thunderbolt Controller die Ursache für Wakeup issues ist, den hatte ich mittlerweile deaktiviert.