

ASRock x299 Taichi USB und Sound Probleme, diesmal mit OpenCore

Beitrag von „DSM2“ vom 7. Juni 2020, 07:47

Naja für einen Rename muss ja der Eintrag erstmal in der ACPI vorhanden sein.

Mach doch sonst mal mit Clover einen ACPI-Dump mit F4 und lad anschließend den Origin Folder hier hoch.