

Umsetzung prüfen

ASUS Z170-K mit I7-6700K - Fehler in der OC-Config

Beitrag von „g-force“ vom 7. Juni 2020, 21:01

Die Gründe sind mir nach wie vor schleierhaft, aber ich halte OpenCore auf einem MultiBoot-System für (noch) ungeeignet.

OpenCore nimmt mehr Einfluß auf das gesamte System, als mir lieb ist. Der Zusammenhang zwischen NVRAM und dem Windows-Bootloader ist mir im Detail nicht klar, aber OpenCore hat da etwas verändert, für mich klar ein No-Go. Ich bin zurück bei Clover.